

Edité le : 31/07/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

Rapport partiel

COMMUNAUTE DE COMMUNES

SERRE-PONCON VAL D'AVANCE

33 Rue de la Laurière

05230 LA BATIE NEUVE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-112021	Analyse demandée par :	ARS PACA - DT 05
Identification échantillon :	LSE2607-70700		
Nature (1):	Eau de baignade naturelle		
Point de Surveillance (	POINT MOBILE DES 3 LAC		Code PSV (1): EB00004746
Localisation exacte (1	2ème lac - nautisme		
Dept et commune (1):	05 ROCHEBRUNE		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,4613703800	Y : 6,1648632900	
Type d'eau (1):	EB - EAU DE BAIGNADE		
Type de visite (1):	AU_BAI	Type Analyse (1): BAIN	Motif du prélèvement (1): S1
Nom de l'exploitant (1):	COM. COM. SERRE-PONCON VAL D'AVANCE 33 rue de la Lauzière 05230 LA BATIE NEUVE		
Nom de l'installation (1):	SITE DES 3 LACS	Type (1): LAC	Code (1): 004017
Réception :	Réception au laboratoire le 31/07/2026 à 07h33		
Prélèvement :	Prélevé le 30/07/2026 à 09h57 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / GODTSCHALCK Céline Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 31/07/2026 à 07h33

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures sur le terrain Température de l'eau	22.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		#
Analyses écotoxicologiques Présence de Cyanobactéries	1	-	Observation qualitative	Méthode interne		0	

.../...

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.